

AJONEUVON TARKASTUSRAPORTTI

Asiakas	Tarkastaja	Päivämäärä
-	Carspector / P.	23.03.2026

TARKASTUSOLOSUHTEET

Kriteeri	Arvo
Sääolosuhteet	Neutraali (sisätila / halli)
Valaistusolosuhteet	Keinovalo (sisätila / halli)
Ajoneuvo puhdas?	Osittain
Ajoneuvo saavutettavissa?	Kyllä

AJONEUVON TIEDOT

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Valmistaja	Mercedes-Benz	Valmistenumero (VIN)	PEITETTY
Malli	G 580	Korimalli	SUV
Vaihteisto	Automaatti	Ensirekisteröinti	10/2024
Käyttövoima	Sähkö	Väri	Sininen
Moottori	-	Ovien määrä	4/5
Teho	432 kW (587 hv)	Seuraava HU	-
Ajokilometrit	n. 21 000 km	Päästöluokka	-

AJONEUVON ASIAKIRJAT

Asiakirja	Arvo / tiedot
Hyväksynnät	Ei saatavilla / ei toimitettu
Rekisteröintitodistus	Saatavilla
Omistusoikeusasiasiakirja	Ei saatavilla / ei toimitettu
Käyttöohjekirja	Ei saatavilla / ei toimitettu
Katsastusraportti (HU/AU)	Ei saatavilla / ei toimitettu
Huoltokirja (tyyppi)	Ei saatavilla / ei toimitettu
Huoltokirja ylläpidetty?	-

RENKAAT

Rengassarja 1

Sij.	Valmistaja	Tyyppi	Koko	Urasyyvyys / DOT
EV	Falken Azenis	Kesären gas	275 / 50 R20	6,5 mm / 0225
EO	Falken Azenis	Kesären gas	275 / 50 R20	6,4 mm / 0225
TV	Falken Azenis	Kesären gas	275 / 50 R20	6,6 mm / 0225
TO	Falken Azenis	Kesären gas	275 / 55 R20	6,4 mm / 0225

Rengassarja 2

Sij.	Valmistaja	Tyyppi	Koko	Urasyyvyys / DOT
EV	-	-	-	-
EO	-	-	-	-
TV	-	-	-	-
TO	-	-	-	-

MAALIPINNAN PAKSUUS JA KUNTO

Osa	Maalipinnan paksuus (µm)	Uudelleenmaalattu?	Vauriot / havainnot
Konepelti	95,30 µm	Ei	Ei havaintoja
Lokasuoja EV	96,30 µm	Ei	Ei havaintoja
Lokasuoja EO	97,20 µm	Ei	(!) Naarmu
Ovi EV	104 µm	Ei	Ei havaintoja
Ovi TV	93,50 µm	Ei	Ei havaintoja
Ovi EO	95 µm	Ei	(!) Naarmu
Ovi TO	100 µm	Ei	(!) Naarmu
Kylkipaneeli TV	105 µm	Ei	(!) Naarmu
Kylkipaneeli TO	102 µm	Ei	(!) Naarmu
Katto	101 µm	Ei	Ei havaintoja
Takaluukku	115 µm	Ei	-
Kommentti	Havaitut naarmut voidaan pääosin katsoa normaalin käytön ja kulumisen merkeiksi.		

KORI

Osa	Kunto	Vauriot / havainnot
Etupuskuri	OK	Ei havaintoja
Takapuskuri	Vaurioitunut	(!) Naarmu
Maski	OK	Ei havaintoja
Kynnyskotelo vasen	OK	Ei havaintoja
Kynnyskotelo oikea	Vaurioitunut	(!) Naarmu
Korin saumat	OK	Ei havaintoja

VALOT

Osa	Toiminta	Vauriot / havainnot
Ajovalot	OK	Ei havaintoja
Takavalot	OK	Ei havaintoja
Jarruvalo	OK	Ei havaintoja
Peruutusvalo	OK	Ei havaintoja
Suuntavilkut	OK	Ei havaintoja
Hätävilkkut	OK	Ei havaintoja
Sumuvalot	Ei ole	-
Lähivalot	OK	Ei havaintoja
Sisävalot	OK	Ei havaintoja
Päiväajovalot	OK	Ei havaintoja

ULKOPUOLEN KUNTO

Korin lisäosat ja ulko-osat

Osa	Kunto	Vauriot / havainnot
Tuulilasi	OK	Ei havaintoja
Ikkunalasit	OK	Ei havaintoja
Pyyhkijät	OK	Ei havaintoja
Tiivisteet	OK	Ei havaintoja
Keskuslukitus	OK	Ei havaintoja
Kiinnikkeet / lisäosat	OK	Ei havaintoja
Ulkopeilit	OK	Ei havaintoja

Vanteet

Sijainti	Kunto	Vauriot / havainnot
Vanne EV	OK	Ei havaintoja
Vanne EO	OK	Ei havaintoja
Vanne TV	OK	Ei havaintoja
Vanne TO	OK	Ei havaintoja

TEKNIikka JA ALUSTA

Osa	Kunto	Vauriot / havainnot
Alusta / jousitus	OK	Ei havaintoja
Iskunvaimentimet	OK	Ei havaintoja
Jouset	OK	Ei havaintoja
Jarrulevyt	OK	Ei havaintoja
Jarrupalat	OK	Ei havaintoja
Pakoputkisto	Ei ole	-
Moottorin öljyvuodot	Ei ole	-
Vaihteiston öljyvuodot	Ei ole	-
Tasauspyörästäön öljyvuodot	Ei ole	-
Alustan kunto (yleisesti)	OK	Ei havaintoja
Muut havainnot	OK	Ei havaintoja

TEKNOLOGIA

Parametri	Arvo
Moottoriöljy	Ei ole
Jarruneste	OK
Jäähdytysneste	OK
Moottoritila (yleisesti)	Puhdas
Kommentti	Edellinen huolto 06/2025

HUOLTO / YLLÄPITO

Seuraava tarkastus	06/2027
Seuraava öljynvaihto	06/2027

KOEKÄYTTÖ / KOEAJO

Koeajo suoritettu?	Kyllä	
Tarkastuspiste	Tila	Havainto / huomio
Käynnistin	Ei ole	-
Kytkin	Ei ole	-
Moottorin käynti	Ei ole	-
Poikkeavat äänet	Ei ole	-
Jakoketju / hihna	Ei ole	-
Kommentti	Poikkeavuuksia ei havaittu.	

SISÄTILAT

Osa	Kunto	Vauriot / havainnot
Turvavyöt	OK	Ei havaintoja
Ohjauspyörä	OK	Ei havaintoja
Kojelauta	OK	Ei havaintoja
Ilmastointi	OK	Ei havaintoja
Lämmitys / ilmanvaihto	OK	Ei havaintoja
Kattoluukku / avoauton katto	OK	Ei havaintoja
Hallintalaitteet	OK	Ei havaintoja
Ikkunannostimet	OK	Ei havaintoja
Taustapeili	OK	Ei havaintoja
Istuimet	Vaurioituneet / puutteelliset	(!) Kulumisen merkkejä
Hansikaslokero	OK	Ei havaintoja
Radio	OK	Ei havaintoja
Lattia	OK	Ei havaintoja
Verhoilupaneelit	OK	Ei havaintoja
Kattoverhoilu	OK	Ei havaintoja
Äänimerkki	OK	Ei havaintoja
Haju	OK / neutraali	
Kommentti	Kulumisen merkkejä havaittu.	

MUU

Aihe	Kuvaus / tiedot
Mittariston virheilmoitukset	Ei havaintoja
Diagnostiikkalaitteen virheilmoitukset	Ei havaintoja
Kolarivauriot	Ei havaintoja

YHTEENVETO

Ajoneuvo on kokonaisuutena erittäin hyvässä ja hyvin pidetyssä kunnossa, mikä vastaa sen vähäisiä ajokilometrejä ja tuoretta ensirekisteröintiä.

Teknisestä näkökulmasta vikoja tai poikkeamia ei havaittu, ja ajoneuvo toimi tarkastuksen aikana moitteettomasti.

Voimansiirto ja kaikki keskeiset komponentit ovat asianmukaisessa toimintakunnossa, eikä mekaanisiin ongelmiin viittaavia merkkejä havaittu. Huoltotilanne on ajan tasalla, eikä seuraavaa huoltoa tarvita ennen vuotta 2027.

Ulkoisesti ajoneuvossa on käytön jälkiä, pääasiassa kevyitä naarmuja useissa koripaneeleissa sekä lievää kulumaa sisätiloissa (istuimissa). Näitä voidaan pitää normaalina kulumisena.

Kolarivaurioita ei havaittu, ja ajoneuvon yleinen rakenne ja kunto vaikuttavat yhtenäisiltä ja ehjiltä.

Yleisarvio:

Teknisesti kunnossa oleva ja lähes uudenveroinen ajoneuvo, jossa on vain vähäisiä kosmeettisia puutteita.

VALOKUVADOKUMENTAATIO

Asiakirjatyyppi	Linkki
Valokuvadokumentaatio	PEITETTY

Valokuvadokumentaation yksilöivä linkki on poistettu anonymisoinnin vuoksi.

LISÄASIAKIRJAT

Ei asiakirjoja saatavilla.